
Valores límite sugeridos por la Norma ISO 10816 Parte 3 Anexo A

Los valores en cada cuadro indican Desplazamiento en μ m rms (en cada Grupo)

	Tipo ao magama		accionamiento integrado		accionamiento separado		motores 160mm ≤ H ≤ 315 mm		motores 315mm ≤ H		
	Fundación Tipo de máquina		flujo radial, axial, o mixto				15kW < P < 300 kW		300kW < P < 50 MW		
			bombas P > 15 kW				máquinas medias		grandes máquinas		
			rígida	flexible	rígida	flexible	rígida	flexible	rígida	flexible	
	Gru	Grupo		Grupo 4		Grupo 3		Grupo 2		Grupo 1	
ns	inch/s	mm/s									mm/s
v rms	0,03	0,71									0,71
	0,06	1,4	11 <i>µ</i> m				22 μm				1,4
vibración	0,09	2,3		18 <i>µ</i> m	18 <i>µ</i> m			37 μm	29 μm		2,3
bra	0,11	2,8	22 μm				45 μm				2,8
	0,14	3,5				28 μm				45 μm	3,5
de	0,18	4,5	36 µm	36 μm	36 μm		71 µm	71 µm	57 μm		4,5
Severidad	0,28	7,1		56 μm	56 μm	56 μm		113 µm	90 μm	90 μm	7,1
	0,43	11				90 μm				140 μm	11
Š	inch/s	mm/s									mm/s



Abarca: turbinas *, compresores rotativos, bombas, generadores *, motores eléctricos, ventiladores y sopladores #
Para ventiladores industriales, ver además ISO 14694 * Hay algunas exclusiones y excepciones

Filtros 120 < N < 600 rpm 2 a 1000 Hz Se sugiere medir velocidad y desplazamiento rms

N > 600 rpm 10 a 1000 Hz Considera suficiente medir la integral de velocidad (rms)